


Brother BU300CL - Druckriemensatz - für Brother DCP-9055

9270 - HL-4140 - 4150 - 4570 - MFC-9460 - 9465 - 9560 - 9970

Gruppe	Toner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	BU300CL
EAN/UPC	4977766679602



Beschreibung

Brother BU300CL - Druckriemensatz - für Brother DCP-9055, 9270, HL-4140, 4150, 4570, MFC-9460, 9465, 9560, 9970

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother BU300CL - Druckriemensatz
Produkttyp	Druckriemensatz
Drucktechnologie	Laser
Ergiebigkeit	Bis zu 50000 Seiten
Kompatibel mit	Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9560CDW, MFC-9970CDW

Ausführliche Details

	Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp	Druckriemensatz
Drucktechnologie	Laser
Ergiebigkeit	Bis zu 50000 Seiten
	Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit	Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9560CDW, MFC-9970CDW

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.